

## Kontrollleuchten

Beitrag von „straight\_six“ vom 28.1.2024, 09:50

Hallo Ingo,

ich hatte das Problem an einem E46 Coupe, welches der Organspender verschiedener Steuergeräte für den R50/52/53 war.

Das Fehlerbild war ähnlich wie bei Dir.

Mein Eintrag im Wartungsplan nach der OBD Diagnose lautete:

*DSC-, ABS- und Bremskontrollleuchte nach gewisser Fahrstrecke aktiv, daher OBD durchgeführt.*

*ABS/DSC meldet*

*24120: Gierratensensor elektrisch defekt*

*24053: Steuergerätefehler intern*

Den Gierratensensor habe ich ohne Erfolg ausgetauscht.

Weil ein neues Steuergerät sehr teuer war, habe ich bei E-Bay eines erworben, welches leider nach dem Einbau nicht funktionierte.

Der neue Eintrag im Wartungsplan lautete:

*Fehlerspeicherinhalt nach DSC Steuergeräte Wechsel ABS/DSC\_MK60:*

*Fehlercode 24095: VIN nicht initialisiert, LWS Abgleich durchführen.*

Das heißt, dass die Fahrgestellnummer im Steuergerät eingetragen werden muss.

Das ist mit den üblichen Heimwerker Diagnosetools nicht möglich.

Der BMW Händler hat sich zunächst geweigert, das Steuergerät zu flashen.

Glücklicherweise hatte ich einen Fürsprecher. Mein Arbeitskollege hatte vor seinem Ingenieurstudium bei diesem Händler gearbeitet.

Dann musste ich einen Gewährleistungsausschluss beim BMW Händler unterschreiben und man hat mir für weitere gut 100 Euro das Steuergerät geflasht.

Das war 2011. Ich habe das Auto noch bis 2017 ohne weitere Probleme mit dem Steuergerät gefahren.

Hoffentlich kannst Du einige Info's für Dich nutzen.

Viele Grüße

Klaus