

Frage

R52

## Kein Ton mehr aus den Boxen

Beitrag von „Kuhpa“ vom 24.2.2024, 20:43

Mit viel Glück könnten es aufgeblähte ergo defekte Kondensatoren im Verstärker sein...

Das läßt sich zumindest optisch leicht prüfen!