

technisches Problem

R53

Fehler 0137 Lambda vor Kat Spannung zu niedrig

Beitrag von „Balu“ vom 12.3.2024, 21:11

P0137 ist laut google aber die Sonde nach dem Kat.