

technisches Problem

R53

Fehler 0137 Lambda vor Kat Spannung zu niedrig

Beitrag von „Molo456“ vom 25.4.2024, 20:38

[Zitat von Balu](#)

P0137 ist laut google aber die Sonde nach dem Kat.



das war's! Da hat mein billig Auslesegerät mal wieder quatsch angezeigt.

Anderes Auslesegerät nochmal genommen, Zack

P0137 Sonde NACH Kat

Sonde getauscht.

Kein Problem mehr.

So einfach kann es gehen, danke [Balu](#) für den Tipp.