

technische Frage

R53

Valeo 4KKit beim Facelift

Beitrag von „Chrisswl“ vom 31.5.2024, 23:45

Vereinfacht gesagt heißt das:

Die Schwungscheibe sitzt nicht mittig auf der Kurbelwelle so wie die Alte und man sollte sie mit einer Fühlerlehre auszentrieren?

Ig Chris