

technisches Problem

R53

Unterdruck im Benzintank

Beitrag von „tw21“ vom 18.6.2024, 05:50

Vorne rechts vor dem Motorhalter hast du ein Tankentlüftungsventil

Das vielleicht mal prüfen ob Durchgang hat