

technisches Problem

R52

Fehler

312

Stromkreis

Lambdasonde Spannung zu hoch

Beitrag von „Kuhpa“ vom 24.6.2024, 08:37

Nunja,

Ein sich auflösendes Flexrohr hat mir den KAT zerschossen (im wahrsten Sinne des Wortes...)