

technisches Problem

R53

Mini R53 Cooper S DTC SE19

Verbindung zu Motorsteuergerät Kommunikation gestört

Beitrag von „piet73“ vom 9.7.2024, 17:16

Auch wenn die Frage schon was her ist!

Das gleiche Problem habe ich auch! Leider auch noch auf der Suche nach einer Lösung!