

technisches Problem

R53

DTS Gewindefahrwerk

Beitrag von „tw21“ vom 16.7.2024, 21:04

31,5 ist zu tief

Hinten musst du max Sturz haben dann geht 320-325 mit deiner ET