

Frage

R53

## Benzin Geruch nach Einspritzdüsen wechsel

Beitrag von „\_dirk35“ vom 14.8.2024, 12:51

Die Dichtungen werden beim Einbau der Düsen sehr leicht beschädigt. Eventuell hast du eine dabei eingeklemmt und es ist leicht undicht.