

technische Frage

R53

56mm Pulley was nun

Beitrag von „Chrisswl“ vom 28.9.2024, 12:43

Wasserpumpe ist mit Kompressorservice vor keinen 10tsd Km neu gekommen. Ich lese also heraus BKR7 Kerzen sollen dann mal rein und GP Software würde für die Pulleygröße ausreichend sein. Größere Eingriffe wie Kopf bearbeiten stehen bei mir definitiv aber nicht in Planung, kopfdichtung machen bei [Lucas](#) hat mir schon genug gegeben und zumal ist das ja auch mein daily 🤖.

Danke aufjedenfall für deine Rückmeldung [tw21](#)