

Frage

R50

Kaufberatung Mini 90-116PS R50 Tipps gesucht!

Beitrag von „ClubmanCS“ vom 3.10.2024, 16:40

Ab Baujahr 2004 wurde ein besseres Getriebe verbaut. Mit dem sind keine großen Probleme zu erwarten.

Wassereintritt ist gern hinten am Heckspoiler oder an der Griffleiste der Heckklappe. Da werden die Dichtungen dahinter gern porös.