

Frage

R53

Ölverlust Defekt Simmerring

Beitrag von „tw21“ vom 19.10.2024, 05:01

Hi Esther,

ich gehe mal davon aus dass der Kurbelwellensimmering damit gemeint ist. Dafür muß das Getriebe ab oder der Motor raus und dann das Getriebe ab.

Kommt aufs Gleiche raus. Kupplung muß von der KW dann bist am Simmerring.

Diesen zu tauschen ist kein Hexenwerk und teuer isser auch nicht. Danach alles wieder zusammenbauen, fertig.

Da sind 10-12h nicht ganz unrealistisch. In dem Zuge kontrolliert man dann die Kupplung und baut ne neue ein je nach Zustand dieser.