

Frage

R50

Luft im Kühlsystem neue WaPu neuer gebrauchter Kühler

Beitrag von „tw21“ vom 5.1.2025, 06:58

Dreck im Kühlsystem ist schon gut möglich. Bei mir war der Wärmetauscher der Heizung mal komplett zugeschmoddert und dicht.

Das gibts auch beim Wärmetauscher am Ölfiltergehäuse. Das hat aber nur der CooperS der Cooper nicht.

Entlüftet habt ihr richtig ? Ist jetzt schwer da eine Ursache aus den Händen zu saugen.

Günter