

Frage

R50

## CVT Kaltzustand schüttelt und rüttelt

Beitrag von „Devoss“ vom 8.1.2025, 15:00

Ist die Servopumpe bei dir nicht elektrisch? Das Schütteln kann auch vom nicht so korrekt funktionieren Temperaturfühler kommen so dass der bei niedrigen Temperaturen einen falschen Wert ausgibt und demzufolge dem Motor falsch „füttert“.