

Bericht

Alle

## Manschetten der Antriebswelle defekt

Beitrag von „tw21“ vom 27.1.2025, 06:33

BMW ist mir noch nicht um die Ohren geflogen aber 53€ ist halt doch etwas teuer und passt bei SKF halt nicht.

Zumindest nicht Innen. Außen gibts ja Thermoplast die auch halten.

Rekordhalter ist wohl [StephanBodensee](#) der von mir nach Hause gefahren schon eine defekte Manschette hatte 🤔

Witzig ist das ja eigentlich nicht.