

technisches Problem

JCW

Ölreste auf den Kolben, muss ich mir Sorgen machen ?

Beitrag von „MarMini“ vom 18.2.2025, 07:50

Hallo,

habe am Wochenende die Zylinderkopfdichtung gewechselt.

[Kolben.jpg](#)

Auf den Kolben befindet sich eine zähe, klebrige Substanz die mit einem Holz abgekratzt werden kann.

Ich vermute, daß es Öl ist. Der Motor hatte ordentlich Ölverlust und die Ventildeckeldichtung war quasi ohne Funktion.

Bei der ersten Fahrt hatte ich daß Gefühl da könnte mehr gehen aber wie gesagt war meine erste Fahrt mit dem JCW.

Meine Frage: Kann das von den Ölabstreifringen an den Kolben kommen ?

wäre für Tipps dankbar ...

Grüße

Markus