

technisches Problem

R50

Kupplung trennt nicht mehr, Pedal bleibt unten

Beitrag von „Balu“ vom 31.3.2025, 20:50

Ich sag mal der Kreislauf ist undicht und voll mit Luft.