

technisches Problem

R50

Kupplung trennt nicht mehr, Pedal bleibt unten

Beitrag von „alaekzz“ vom 31.3.2025, 21:06

Könnte auch ein defekter Geber/Nehmerzylinder sein.