

R53 Bremspedalweg zu lang

Beitrag von „Sascha“ vom 7.9.2018, 15:15

Servus!

@GP Manuel! Echt jetzt?

Die Frage muss lauten, wie wurde entlüftet bzw. wie wurden die Sättel, Leitungen getauscht?

Hier ist definitiv Luft im System! Beim Tausch/Entlüften wurde sicherlich die Bremsen beim Wechsel nicht blockiert und dann läuft das System bis in den ABS Block leer und dort sammelt sich Luft, die nur über eine Druckentlüftung und Diagnosesystem in den Griff zu bekommen ist.

Sascha