

erledigt

R52

Geräusch beim losfahren bei voll eingeschlagenem Rad nach links

Beitrag von „SilentHall21“ vom 10.9.2018, 14:28

Ich würde mal behaupten das die Koppelstange (im Bild die Strebe Hochwärts) streift an der Welle !!