

## Kühlwasser ausgleichsbehälter

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 24.1.2018, 08:18**

Mit 100 T.km ist mein Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser undicht am Mini. Genau zwischen der Pressfalte ( oder wie man dazu sagt ) ist es undicht. Hab mich nur immer gewundert wo das Wasser rausläuft und nie was genaues gesehen habe. OK Fahrzeug steht im moment in der Garage von da aus ist es nicht so tragisch.

Ergänzung noch: Bei der genauen Inspektion ( suche ) im Motorraum konnte ich entdecken wo die Kühlflüssigkeit ganz ganz ganz langsam tröpfchenweise rauskommt und man braucht gedult. Aber das es durch den Pressfalte kommt, ist mir Neu. Wollte ich mal so als Info weitergeben.