

Insoric Leistungsmessung

Beitrag von „Robmaster“ vom 16.10.2018, 14:16

Also so schlecht ist das ja wirklich nicht. Welchen Krümmer hast du denn?

Und einer der grossen Engpässe am Motor sind die kleinen Auslassventile. Wenn du da grössere verbauen würdest denke ich geht auch noch etwas mehr.

BTW: du weisst das sich ein zu kleines Kompressorpulley / zu grosses Kurbenwellenpulley auch negativ auswirken könne?