

technisches Problem

R53

iPhone 6s plus lässt sich nicht Bluetooth-Schnittstelle koppeln

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 2.11.2018, 17:34

Servus,

mag Mini den angebissenen Apfel nicht? Mein Mini hat die SA S644A Handy verb. mit Bluetooth-Schnittstelle.

Eben versucht mein Fallobst zu koppeln. Klappt so weit alles super, der Mini wird auf dem iPhone erkannt, aber nur nach Eingabe vom Passkey kommt die Meldung, das die Verbindung nicht hergestellt werden kann.

Bin da gerade etwas ratlos 