

Beitrag von „Seppl2202“ vom 23.11.2018, 17:17

Hallo zusammen,

mein Cooper verliert sehr sporadisch Kühlflüssigkeit. Aufgetreten ist das Problem zum ersten Mal vor ca 6 Wochen, da war der Ausgleichsbehälter leer. Da ich nach einer Spaßfahrt viel Stop-and-go im Berufsverkehr mit Wassertemperaturen über 100 Grad hatte, habe ich mir dabei erstmal nichts gedacht und einfach wieder aufgefüllt. Circa zwei Wochen später habe ich den Wasserstand nochmals kontrolliert, wieder leer.

Ab dann habe ich das regelmäßig beobachtet:

Während des Fahrens verliert er kein Wasser. Ich bin ca 150 Kilometer am Stück gefahren und es hat kein Milliliter im Ausgleichsbehälter gefehlt, auch mehrere Stunden nach dem Abstellen nicht.

Kühlmittel verliert er sporadisch nur im Stehen. Ich bin gefahren (ca 30 Kilometer), das Fahrzeug steht drei bis vier Stunden und der Ausgleichsbehälter ist komplett leer.

Ich habe auch schon Pfützchen gefunden und die Abdeckung unter der Stoßstange ist nass.

Ich tausche in diesem Zuge alle Schläuche sowie die Wasserpumpe, würde aber trotzdem gerne mal wissen, ob dieses Problem schon einmal jemandem passiert ist.

Viele Grüße

EDIT:

Grade gesehen dass es auch 82er Thermostate gibt. Ist hiervon noch etwas von einer der Sammelbestellungen übrig geblieben?

Beitrag von „zeke“ vom 23.11.2018, 17:40

Klingt nach Haarriss im Thermostatgehäuse.

Beitrag von „Seppl2202“ vom 23.11.2018, 18:04

Was mich verwundert ist, dass er beim Fahren nichts verliert.