

Beitrag von „LateField257“ vom 7.12.2018, 03:40

Hallo zusammen.

Habe heute zufällig ins Batteriefach geschaut und bemerkt das meine Batterie 3 cm unter Wasser stand.

Hatte ich beim letzten mal schon bemerkt und gesehen das meiner ein Rostloch über der Griffleiste hat. Daraufhin hab ich

es trockengelegt und eine neue Griffleiste besorgt da die alte fast keine Dichtung mehr hatte und habe das ganze mit transparentem

Silikon fast unsichtbar angebracht.

Somit wäre ein Fehlerpunkt weniger.

Was wären noch mögliche Fehlerquellen?

Hab in einem anderen Forum gelesen, dass Wassereintritt an der 3 Bremsleuchte auch möglich wäre oder Rückleuchten.

Kofferraumabdeckung , Hutablage und Dachhimmel sind trocken :-/!

Danke im vorab 🙌👍

Beitrag von „LateField257“ vom 7.12.2018, 23:21

Keiner Erfahrungen ?

Beitrag von „Sascha“ vom 8.12.2018, 08:02

Servus!

Hier nochmals die möglichen Fehlerquellen:

- Kennzeichenbeleuchtung (defekte Abdeckung der Lampenträger)
- Die Griffleiste (1x ein gerissener Griff / 1x defekte Dichtung der Griffleiste, Bestellnr.:51247114521)
- 3. Bremsleuchte
- Rückleuchten
- verstopfter Heckwischer
- Heckscheibenwischer Dichtung in der Heckscheibe
- Die Clips unter der Chromleiste zur Heckscheibe
- undichter Antennenfuß
- defekte Heckklappendichtung

Was jetzt noch alles auf denen Kleinen zutrifft, können wir jetzt nicht aus der Ferne sagen, aber hier hast du jetzt noch einige Punkte, die du kontrollieren und abarbeiten kannst.

Sascha