

technische Frage

R53

Mini R53 mit FL STG -> EWS Abgleich

Beitrag von „RedCloud390“ vom 21.3.2019, 13:14

Hallo Leute.

Ich habe eine Frage und hoffe jemand kann mir helfen.

Damit wenn andere das selbe Problem haben, können sie hier nachlesen.

Ich habe wie von euch empfohlen ECU Swap gemacht.

Möchte jetzt gerne einen EWS Abgleich machen aber das hat nicht so hingehauen.

Software ist alles vorhanden.

Wenn jemand so lieb wär und das mal im Detail erläutern könnte wäre ich sehr dankbar.

Mfg Tobias 😊

Beitrag von „Littletitus“ vom 22.3.2019, 07:17

Morgen! Werd mal Bissl genauer!? Ich dachte dein Hobel läuft bereits mit der neuen DME und GP-Map?! Dann ist dieser Abgleich eigentlich nicht mehr nötig, sonst würde er nicht anspringen...!?

Beitrag von „Sascha“ vom 23.3.2019, 07:48

Servus!

Richtig! EWS-Abgleich muss nur umgesetzt werden, wenn der KLeine nach dem Update nicht

anspringt.

Ein EWS Abgleich kann mit dem GT1 oder der SSS z.B. durchgeführt werden.

Dafür gibt es dann extra Einstellungen.

Sascha