

P2270??**Beitrag von „OldLake358“ vom 15.5.2019, 08:49**

Hallo liebes Forum!

Ich habe am Wochenende meinen Mini wieder zusammengebaut nach Kompressor-Service in der Schweiz.

Dabei sind zusätzlich einige Teile verbaut worden, JCW Düsen, FL-ECU mit GP-Software, Zündkerzen, BPBV2.

Außerdem hab ich ein 55mm Pulley, JCW AGA, K&N Typhoon COI.

Heute ging am Weg in die Arbeit die Motorkontrollleuchte an. Fehlercode P2270 - O2 Sensor Signal Stuck Lean bank1 Sensor2.

Kennt den Fehler jemand?

Beste Grüße,

Stefan

Beitrag von „SCooper“ vom 15.5.2019, 09:59

Servus,

das bedeutet, dass die Nachkatsonde festgestellt hat, dass dein Kleiner etwas zu mager läuft.

Anhand der Fehlerbeschreibung "Signal stuck lean" (sinngemäß: Signal hängt im Status mager

fest) würde ich vermuten, dass entweder die Sonde nen Kurzen oder die Leitung ne Macke hat.

Gruß,

Jonas