

technisches Problem

JCW

Keilrippenriemen geht kaputt direkt nach Einbau?

Beitrag von „GeorgiosP94“ vom 24.8.2019, 12:44

Servus Leute nach meinem Urlaub in Griechenland, habe ich mich dieses Wochenende auf mein Mini Gestürzt.

Habe heute meinen Keilrippenriemen erneuert da der alte (neuewertige) Riemen aus misteriosen Gründen gerissen ist.

Nach dem Einbau des Riemens habe ich ein klappern gehört das mir nicht gefiel.

Kurz darauf ist der Riemen schon gerissen.

Mir ist aufgefallen das der Riemen nach außen raus zieht und sich am Kompressorrad Rippen für Rippen durchschneidet.

Was könnte das sein ?

Anbei noch ein paar Bilder falls man was erkennt.

[IMG_20190824_125443.jpg](#)

[IMG_20190824_125535.jpg](#)

Ich danke im voraus für eure Aufmerksamkeit.

Beitrag von „Sascha“ vom 24.8.2019, 12:49

Hellas!

Lese dir bitte deinen Beitrag nochmals durch und schau das man den Satz auch verstehen kann! 🤔

Dann können wir/ich dir sicher nen Tipp geben!

Sascha

Beitrag von „GeorgiosP94“ vom 24.8.2019, 12:59

Entschuldige meine Schreibweise ich bin nur am Boden zerstört das ich 1 Woche für den Riemen gewartet habe und jetzt wieder so lange warten darf.

Aber dann bestelle ich lieber 2 man weiß ja nie.

