

**technisches Problem**

**R53**

## **Fehler 0180**

### **Beitrag von „Scholle“ vom 3.9.2019, 15:36**

Absolut Druck ansaugkrümmer zu hoch ?♂ Wer hätte das schon mal ?

---

### **Beitrag von „Sascha“ vom 3.9.2019, 17:24**

Servus!

Heißt nichts anderes, das dein MAP-Sensor fritte ist!

Sascha

---

### **Beitrag von „Scholle“ vom 3.9.2019, 17:48**

Tausche mal beide durch ! Mal gucken ob es das war . Danke erstmal .