

**technisches Problem**

**R53**

## **R53 Checkmate zieht nicht sauber durch / Fehlzündung stottern**

**Beitrag von „SummerCherry732“ vom 4.10.2019, 09:15**

Moin,

ich bin der Chris und werde bald meine Vorstellung mit meinem Mini hochladen.

Zum Problem:

Der Mini verschluckt sich leicht in höheren Drehzahlbereichen, zwischendurch wie eine Fehlzündung.

Es fühlt sich meistens so an als würde er zu wenig Sprit bekommen und leicht zucken.

Getauscht wurden die Kerzen, Kabel und Zündspule ohne Erfolg.

Mir kommt es so vor als könnte ich das Rucken beim beschleunigen beeinflussen, indem ich das Pedal langsam durchdrück statt direkt voll durch.

Bin über jede Hilfe dankbar.

Gruß

---

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 4.10.2019, 11:20**

wenn du sagst es fühlt sich an als würde er zu wenig sprit kriegen, tauschst aber nur zündungsteile. Wieso? Zündung verursacht harte ruckler, sprit weiche.

Schonmal den spritfilter begutachtet?

---

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 4.10.2019, 21:56**

Was hat der Mini an Km runter ??

Wie läuft der Motor im leerlauf nach dem starten ??

PS

Verdacht Nockenwellensensor ( meine Meinung ).