

Trotz neuer Ölpumpe kein Öldruck

Beitrag von „Pauli330“ vom 5.1.2020, 11:46

Hallo Leute, brauch dringend Rat. Hab den revidierten Motor eingebaut, mit Öl gefüllt (20W-50 Break-In Oil). Hab ihn jetzt schon mehrere Male durchdrehen lassen ohne Benzin und Zündkerzen. Allerdings baut sich kein Öldruck auf. Der Filter ist auch trocken. Haben auch schon versucht vorsichtig mit Druckluft nachzuhelfen, aber ohne erfolg. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?

Beste Grüße

Paul

Beitrag von „BoldShadow167“ vom 5.1.2020, 12:39

Hallo,

den richtigen Ölfilter verbaut?

Im Filtergehäuse sitzt ein Ventil welches dazu dient das beim wechsel des Filter das alte Restöl in die Ölwanne fließt.

Kein Filter oder der falsche, Ventil offen und das Öl fließt sofort in die Ölwanne zurück, Ventil wird vom Ölfilter verschlossen.

Gruß Chris

Beitrag von „Pauli330“ vom 5.1.2020, 12:49

Hallo Danke für den Tipp. Hast du eventuell ein Bild vom richtig und falsch bzw. Worauf muss ich achten? Werd mal beim Motor nachsehen der verbaut war, vielleicht kann ich da was entdecken. Das Ventil muss also geschlossen sein. Werd mir das anschauen.