

Frage

Alle

## Notentriegelung Heckklappe

**Beitrag von „RapidShadow435“ vom 6.1.2020, 12:06**

Hi,

ich habe ja gerade von innen die Batterie wechseln dürfen und dabei festgestellt, das der Bowdenzug fehlt.

Batterie war flat und Entriegelung mit FB war nicht möglich.

[IMG\\_20200105\\_142923.jpg](#)

Möchte die Entriegelung nachrüsten, da diese wohl im ETK teilemässig beschrieben ist (09/2002) aber wohl nicht Serie war ?

Vielleicht kann mal einer ein Foto im Bereich Kofferraum posten wie dieser verlegt ist.

---

**Beitrag von „MTB“ vom 6.1.2020, 14:42**

Fotos kann ich dir keine machen, aber:

Der Bodenzug läuft vom Heckklappenschloss in Fahrtrichtung gesehen rechts unter der Verkleidung in die rechte Seitenverkleidung hinein und auf höhe der Anschraubpunkte für den Gurt wieder heraus. dann hinten an der Querstrebe entlang, zwischen den Gutschlössern her (oder eng dran vorbei) bis vorne zu dem kleinen Blech in das der Zug dann eingehangen wird.

---

**Beitrag von „Dr. Strom“ vom 6.1.2020, 14:51**

[mini 002.JPG](#)

Hab mal ein Bild vom [Bowdenzug](#) eingestellt.

Gruß Frank