

**technisches Problem**

**R53**

## **R53 beschleunigt schlecht... liegt´s an der Bypassklappe?**

**Beitrag von „Minnie Mouse“ vom 9.2.2020, 20:30**

Hallo Leute,

seit ein paar Monaten beschleunigt mein Cooper S (2004er PFL) nur noch grottenschlecht 🤔  
Der Kompressor-typische Kick ab 4000 U/Min. ist ganz weg, der Wagen hängt nur noch äußerst zäh und träge am Gaspedal.

Als Cooper S überhaupt nicht mehr zu erkennen 😞

- im Fehlerspeicher wird nichts angezeigt
- beide Lambdasonden wurden bereits aus anderen Gründen erneuert - keine Besserung
- er beschleunigt langsam und rauh. Als Cooper S wie gesagt nicht mehr erkennen, ohne "Spritzigkeit"... aber OHNE ruckeln
- vorher stand er ein paar Monate 😞

Ein Bekannten schlug vor, erstmal nen Ölwechsel zu machen, die Kerzen und den Luftfilter zu wechseln:

Die Kerzen hab ich vor zwei Jahren erneuert... und nur am Öl und dem LF kann´s doch nicht liegen, oder?

Wer weiß Rat? Liegt´s an der Bypassklappe?

Danke!

Oliver

---

### **Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 9.2.2020, 21:18**

vielleicht.

Wird der kompressor denn angetrieben?

Ist etwas vorgefallen?

---

### **Beitrag von „Minnie Mouse“ vom 9.2.2020, 21:24**

[Zitat von Wahnsinnig](#)

Wird der kompressor denn angetrieben?

Guter Punkt 🤔 DARAN hab ich noch nicht gedacht, werd ich überprüfen lassen