

Frage

R52

## Fehler P0420 andauernd

**Beitrag von „SoftBand507“ vom 15.4.2020, 21:30**

Hallo zusammen,

wir fahren einen 2007er R52 Cooper S.

Fehler P0420 kommt fast täglich.

Gemacht wurde.

Neue Lambdasonden 2x

Neuer Kat

Neue Zündkerzen und Zündspule

Drucksensor im Saugrohr

Die Kabel von den Sonden zum Steuergerät durch gemessen, alle 0.3mOhm

So der Fehler tritt meistens nach ca 10-20 min auf, Auch nur beim leichten Fuss vom Gas nehmen

Hat noch einer eine Idee woran es liegen könnte.

Habe auch im Stand die 2 o2 Sonden ausgelesen, die arbeiten gut und richtig.

Na dann mal los 🍺🤔🍺

Bin mal gespannt.

Ach was mir aufgefallen ist, der alte Saugrohrsensoren war etwas ölig beim ausbauen.

Gruß de WD40

---

### **Beitrag von „Sascha“ vom 15.4.2020, 22:58**

Servus!

Bei Verwendung der "Suche" hättest du diesen Fred gefunden!

[Fehlercode P0303 und P0420](#)

Sascha

---

### **Beitrag von „SoftBand507“ vom 16.4.2020, 00:08**

Servus hatte gesucht aber Irgendwie hat er zu Fehler P0420 nix ausgespuckt.

Zündkerzen sehen gut aus, Öl verbrennt er nix. Es gibt auch Tage da ist nix mit dem Fehler.

ABer jetzt aus dem Winterschlaf geholt kommt der Fehler wieder.