

## **R50** Wasser im Kofferraum

**Beitrag von „early model“ vom 24.5.2020, 12:21**

Hallo, anlässlich eines Reifenwechsels fiel mir auf, dass sich wohl schon des öfteren Wasser im Kofferraum angesammelt hat, der Wagenheber ist schon ganz rostig. Woher kann die Feuchtigkeit kommen? Das Fahrzeug wurde nicht bei Regen gefahren, sondern stand einfach nur draußen.

---

**Beitrag von „Sascha“ vom 24.5.2020, 12:36**

Servus!

[Suchergebnisse - R53 - Forum](#)



[R53 wasser im Batteriekasten](#)

Sascha

---

**Beitrag von „early model“ vom 24.5.2020, 13:25**

Guter Tipp, werde mich um den Griff und seine Dichtung kümmern!