

Frage

R53

## Leichtes Ruckeln und Fehlereintrag

**Beitrag von „MorningBrook1068“ vom 15.6.2020, 18:56**

Hallo,

nachdem nun mein Mini aus der Werkstatt kommt mit ner Hiobsbotschaft bezüglich Bremsleitung erneuern habe ich eine Frage bezüglich eines Fehlereintrages.

Die Werkstatt hat mich auf den Fehler p0138 aufmerksam gemacht und gesagt man müsste die Sonde nach Kat wechseln. Habe kurzfristig eine Metzger Sonde dann verbaut aber leichter Ruckler oder eher das Gefühl man wird kurz an einem Gummiband zurückgezogen ist noch da.

Meine Frage nun? Muss der Fehlereintrag von Hand gelöscht werden oder verschwindet der nach einer Zeit von selbst da ja nun Werte wieder stimmen sollten.

Es war im übrigen keine Motorkontrollleuchte an.

Zündkabel,Zündkerzen und die Spule sind neu von NGK. Luftfilter auch. Was kann es noch sein das dieses Rucken herbeiführt wenn sonst nix im Speicher steht?

grüße

---

**Beitrag von „tw21“ vom 15.6.2020, 19:00**

Hi,

hast schon mal den Benzinfilter getauscht ? Ich hab auch ab und an ein ruckeln. In letzter Zeit ist es weniger geworden. Tritt bei mir auf wenn man stark beschleunigt. Das fühlt sich dann an als ob nur 2 Töpfe arbeiten und die anderen am k..zen sind.

Gruß Günter

---

**Beitrag von „Abovuekt“ vom 15.6.2020, 19:28**

Soweit ich weiß, hat die Sonde nach Kat keine Funktion im Regelkreis. Sollte also fürs Fahrverhalten irrelevant sein.