

Xenon nachgerüstet, Licht flackert(blinkt)

Beitrag von „SvenR53“ vom 11.8.2020, 11:00

Hola.

Wir haben am Wochenende Xenon nachgerüstet. Mit original Nachrüstkabelbaum etc.

Beim Einschalten der Zündung funktioniert alles wie es soll. Starte ich aber den Motor fängt das Licht an zu flackern. Wenn ich rumfahre und das Licht dann einschalte, funktioniert es für ein paar Sekunden und flackert dann wieder. Das Licht fängt sich dann auch mal und flackert dann aber wieder. Immer so hin und her, wie es grad Lust hat.

Codieren konnten wir leider nicht. Liegt es vllt daran oder hat vllt noch jemand ne andere Idee?

Hilfe wird dringend benötigt, da es mein Daily ist



Beitrag von „Sascha“ vom 11.8.2020, 13:22

Servus!

Wenn du dich im I-Net informierst, ist das Problem bei Nachgerüsteten Xenons und dem flackern ein Thema der fehlenden Codierung!

Somit müssen wir die Teile irgendwie Codiert bekommen!

Zitat von BMW-Syndicat

Hallo,

denke mal du wirst dein LSZ auf Xenon programieren lassen müssen, habe bei mir Original Xenon Scheinwerfer eingebaut und hatte anfangs das gleiche Problem.

Checkkonroll wird dir wohl auch zwei defekte Birnen vorne melden?!

Und so ist genau der Status bei dir! Leider!

Sascha

Beitrag von „SvenR53“ vom 11.8.2020, 14:55

Bin schon krampfhaft auf der Suche nach jrmanden, der das codieren kann. Bis jetzt ohne Erfolg