

technisches Problem

R53

Instrumentenbeleuchtung Fehler

Beitrag von „AgedKing1214“ vom 16.9.2020, 18:04

Servus Community!! 🇺🇸

Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen, vielleicht hat ja jemand nen Tipp.

Ich hab folgende Probleme:

Mini Cooper S R53 2002

1. Bei "Zündung an" leuchtet die komplette Instrumentenbeleuchtung (Standlicht außen aber nicht), obwohl "Lichtschalter aus".
2. Komischerweise leuchtet dabei am Drehzahlmesser der Bereich um, und die 6 selber, nicht, aber bei "Licht an" leuchtet die 6 dann doch auf, aber die Striche bei 5,5 und 6,5 aber nicht; ist zwar besser als kein Licht aber trotzdem, like wtf...

Hatte jemand von euch schon mal diesen Fehler?

Liebe Grüße aus Wien, Roman

Beitrag von „AgedKing1214“ vom 7.11.2020, 22:36

Fehler gefunden!

Es war ein Bluetooth-Adapter mit Pin-Fehler verbaut ?♂