

# ABS Fehlerbeseitigung

**Beitrag von „RoyalBlock1294“ vom 13.10.2020, 19:52**

Hallo, wer hilft?

Kontrollleuchten "ABS" "ESP" "REIFENDRUCKKONTROLLE"

*Fehler*

5E16 "CAN-ZEITÜBERSCHREITUNG ZUM KOMBIINSTRUMENT"

5E1F "STEUERGERÄT NICHT INITIALISIERT"

5DA2 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS"

5DA0 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS, ELEKTRISCHER FEHLER"

*Durchgeführte Arbeiten*

Raddrehzahlsensor vorne rechts getauscht, Reifendruck kontrolliert

Beim Start und langsamen anfahren hört man das ABS-Modul und beim leichten bremsen auch die typischen Geräusche (z.B. wie bremsen auf Glatteis)

Ab etwa 30 km/h leuchten die drei Kontrollleuchten auf. Geräusche sind (sicher aufgrund des ABS-Ausfall)

nicht mehr zu hören

Jemand mit Tipps oder Ideen?

---

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 13.10.2020, 20:00**

kommt von den sensoren denn ein signal zum steuergerät?

Vielleicht kabelbruch oder kontaktprobleme?

---

**Beitrag von „RoyalBlock1294“ vom 13.10.2020, 20:30**

das lässt sich mit dem Diagnosegerät (was gerade zur Verfügung steht) leider nicht auslesen 🤖

Wo führt denn das Kabel vom Sensor hin, also wo sitzt denn das Gerät?