

Absolutdruck in Ansaugkrümmer

Beitrag von „DarkBonus1340“ vom 25.10.2020, 17:05

Hallo,

habe ein problem mit meinem! Habe eine Diagnose gemacht und hier ist der fehler , Absolutdruck in Ansaugkrümmer -Luftdruck eingang hoch !

[566846DE-E173-4F22-B00A-32967DC0F3D1.jpeg](#)

Der Krümmer wird nach 1 km feuer rot , habe schons die 2 Drucksensor gewechselt aber leider ohne erfolg !

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 25.10.2020, 18:09

die drucksensoren messen ja bloss.

Ich hät jetzt mal auf die bypassklappe getippt. Aber nach 1km glühend rot? Heftig. Der läuft ja extrem mager

Beitrag von „SCooper“ vom 25.10.2020, 18:11

Moinsen!

Hast du denn bisher mal die Hardware überhüpft?

Die Sensoren tauschen ist eine Sache, aber wenn die Kiste so nah an der Kernschmelze steht, MUSS irgendwas im Ansaugbereich undicht sein!