

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 24.1.2018, 08:18**

Mit 100 T.km ist mein Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser undicht am Mini. Genau zwischen der Pressfalte ( oder wie man dazu sagt ) ist es undicht. Hab mich nur immer gewundert wo das Wasser rausläuft und nie was genaues gesehen habe. OK Fahrzeug steht im moment in der Garage von da aus ist es nicht so tragisch.

Ergänzung noch: Bei der genauen Inspektion ( suche ) im Motorraum konnte ich entdecken wo die Kühlflüssigkeit ganz ganz ganz langsam tröpfchenweise rauskommt und man braucht gedult. Aber das es durch den Pressfalte kommt, ist mir Neu. Wollte ich mal so als Info weitergeben.

---

**Beitrag von „FragrantGrass35“ vom 24.1.2018, 08:35**

Ist gut zu Wissen! Danke.

Versuchst du das abzudichten, oder besorgst du dir einen neuen Behälter?

---

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 24.1.2018, 08:41**

Ich hab mir einen Vorsorglich eben bei BMW bestellt.

Für mich ist das noch immer etwas komisch. Der Füllstand ist unmittelbar an der Pressfalte und in wie weit man das Dichtbekommt ist ( für Mich ) nicht ganz sicher. Sobald das andere da ist wird das getauscht und mal genauer begutachtet.