

Frage

R53

## Neuer Ausgleichsbehälter mit Überlauf

**Beitrag von „maxey“ vom 10.2.2021, 05:31**

Hallo Leute,

da der Ausgleichsbehälter meines Minis anfang zu lecken, habe ich mir kurzerhand einen neuen besorgt. Da die Teile immer wieder lecken hab ich mich für einen aus Alu entschieden, siehe hier: [UNIT808](#), \_\_\_\_\_ !

Alles eingebaut und funktioniert einwandfrei, der Tausch war auch kein Hexenwerk. Allerdings hat der neue Ausgleichsbehälter einen Überlauf, an den man einen Schlauch anschließen kann. Sorry, falls das eine dumme Frage ist, aber kann mir einer erklären wozu ein Überlauf benötigt wird bzw. wieso der Originale diesen nicht benötigt?

Danke im Voraus für Aufklärung 😊

Grüße

Max

---

**Beitrag von „tw21“ vom 10.2.2021, 05:39**

Hajo ganz einfach.

Der Chinese kann halt keine Deckel mit Ventil bauen. Da macht er einfach ein Loch zum Überdruck ablassen 😊

Ich hab mir einen neuen aus Plastik bestellt für 18€ in Durchsichtig weiss, weil ich endlich mal den Wasserstand sehen möchte.

Kaputt ging der bei mir noch nie.

Günter

---

## Beitrag von „maxey“ vom 10.2.2021, 05:44

Danke für die schnelle Antwort 😊

Mir selbst ging Gott sei Dank vorher auch noch keiner kaputt, kenne es aber aus dem Bekanntenkreis. Ich hätte zur Not auch einen Originalen genommen, der war aber auf die Schnelle nirgends vorrätig.

Grüße

Max