

technisches Problem

Alle

Fehler P0108 Absolutdruck in Ansaugkrümmer- Luftdruck - Eingang hoch

Beitrag von „DelicateField881“ vom 13.3.2021, 13:59

[Zitat von Sascha](#)

Servus!

Ansaugkrümmer glaube ich auch weniger!

Aber das Ansaugrohr! Da bin ich dabei!

[20201101_151418.jpg](#) [20201101_151322.jpg](#)

[20201101_151357.jpg](#) [20201101_151330.jpg](#)

Die Bilder sind vom letzten Sonntag!

Sascha

Alles anzeigen

Wie kann ich im eingebauten ZUstand am besten testen ob der da Falschlucht zieht?

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 13.3.2021, 14:02

z.B Bremsenreiniger verwenden und prüfen, ob sich die Drehzahl ändert.

Beitrag von „DelicateField881“ vom 13.3.2021, 19:30

Hallo zusammen,

Kaum bin ich in dem Forum drin komme ich auch schon mit einem Problem an meinem r53 JCW.

Im Standgas läuft er ein wenig unrund und daher habe ich ihn ausgelesen.

Das Gerät hat mir den Fehler P0108 Absolutdruck in Ansaugkrümmer- Luftdruck - Eingang hoch - Pluspol sporadisch.

Den Sensor an der Ansaugbrücke habe ich schon getauscht.

Dann hatte ich zwei Tage Ruhe und dann kam der Fehler wieder.

Kann das die Beypassklappe sein?

Ich freue mich auf schnelle hilfreiche Antworten...

Euer Minions