

Beitrag von „MichaelR50s“ vom 11.4.2021, 11:11

Hallo zusammen

Habe eine frage an die Profis

Mir ist gestern beim Schrauben aufgefallen das am Schwingungsdämpfer zwischen Auflage Fläche vom Riemen und dem Gewicht außen ein kleiner Spalt ist ,

jetzt weiß ich leider nicht ob das so gehört oder nicht ?

Habe im Teilleastbereich leichte geräusche wo sehr schwierig einzuordnen sind hatte es bis jetzt auf die umlenkrolle geschoben da diese noch nicht erneuert wurde .

[IMG_1048.jpg](#)

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 11.4.2021, 11:40

Der Schwingungsdämpfer ist ja mehrteilig.

Ich denke, dass man auch Spalte sieht. Die Teile bewegen sich intern = dämpfen Schwingungen.

Das ist so mein Verständnis.



Beitrag von „MichaelR50s“ vom 11.4.2021, 11:45

So hab ich mir dass auch gedacht, bin mir nur unsicher da ich bis jetzt kein Bild davon im Internet gefunden habe wo der Spalt so sichtbar ist wie bei mir , es ist ja bekannt dass der Dämpfer auch mal kaputt gehen kann .