

Frage

R50

## Weihnachtsbaum nach Tausch des ABS-Sensors

**Beitrag von „BlackShape1547“ vom 2.5.2021, 16:37**

Nachdem nach Tausch eines vorderen Radlagers das ASC beim ersten Anfahren nach Start eingriff habe ich Sensor ausgebohren müssen und getauscht. Seit der Testfahrt leuchtet nun die ABS-Leuchte ! Ist der neue Sensor defekt ? Wie kann ich diesen messtechnisch prüfen ? Beim Versuch Fehler aus der OBD mit meinem Bluetooth-Adapter Smartphone auszulesen kommt keine Fehlermeldung. Sind Fehler aus dem ABS nicht in der OBD hinterlegt ?

---

**Beitrag von „Littletitus“ vom 2.5.2021, 17:31**

Moin!

Mit was liest du genau Aus? Mit „OBD“ verbinden viele der Dongle nur den Fehlerspeicher der Motor-ECU, da diese genormt (aufgrund der AU) Zugriff ermöglichen muss!

Für die Fehler des ABS musst du logischerweise ins ABS-Steuergerät!

Welchen Sensor (Hersteller) hast du verbaut?

Gruß

---

**Beitrag von „BlackShape1547“ vom 2.5.2021, 18:06**

Der neue ABS-Sensor ist von Ridex. Wieder etwas gelernt - Das Dongle ist tatsächlich nur ein älteres einfaches "China"-Teil XiTech XR7 - was ich zum Auslesen der Motorfehlercodes benutzt habe. Also ab zur Werkstatt eines Bekannten.....