

Beitrag von „Molo456“ vom 14.8.2021, 22:06

Hallo zusammen,

habe seit 1 Woche das Gefühl das bei meinem Kackfass der Kompressor in einer Art lauter bzw. Müde bzw. Stöhnend sich anhört. Habe noch nichts hier im Forum dazu gefunden, hat jemand schon Erfahrungen damit gehabt?

Könnte natürlich auch von einem anderen Teil am Riementrieb kommen das eventuell etwas blockiert und den Kompressor somit langsamer/Träger laufen lässt.

WaPu und Kompressorölwechsel hatte ich schon vor 5000km durchgeführt.

LG Moritz

Beitrag von „tw21“ vom 14.8.2021, 23:49

Schau mal schnell nach dem kurbelwellenpulley. Wenn da der gummi zerbröselst eiert das auch und massiert sich in die ölpumpenplatte rein. Oder halt ein lager umlenkrolle. Riemen ab alle mal von hand drehen und dran wackeln.

Günter

Beitrag von „Molo456“ vom 18.8.2021, 22:17

Soooo...

Guten Abend,

habe eben Mal den kleinen aufgebockt und die Rechte Seite frei gemacht. Umlenkrollen, Lichtmaschine, Klimakompressor alles lässt sich super drehen. Jetzt habe ich Mal den Kompressor etwas gedreht aber seht/hört am besten selbst:

[VID_20210818_214533.mp4](#)

Jetzt ist natürlich die Frage was ist das genau was so komisch gwitscht. Meiner Meinung nach kam es eher Kompressorseitig als von der Wasserpumpen Seite.

[Calibra4ever](#) deine Meinung würde mich auch Mal interessieren.

LG Moritz