

Fernbedienung geht nicht mehr

Beitrag von „Seppl2202“ vom 13.9.2021, 14:56

Hallo zusammen,

ich verzweifle langsam an meiner Funkfernbedienung. Vor ca vier Wochen hat sie den Dienst eingestellt, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gesehen, dass eine Lötfläche abgebrochen war. Also neuen Akku bestellt, eingelötet und die Fernbedienung hat wieder funktioniert.

Letzte Woche hat sie wieder aus dem nichts den Dienst verweigert. Also wieder den Schlüssel aufgemacht, aber weder der Akku noch die Platine scheinen beschädigt zu sein.

Dann habe ich den „Trick“ mit dem LW-Radio gesehen, um zu prüfen ob der Schlüssel noch sendet (Radio auf LW stellen und tasten am Schlüssel drücken soll Störgeräusche erzeugen). Das habe ich auch getan, aber weder mit meinem Cooper-Schlüssel, noch mit meinem GP-Schlüssel konnte ich diese besagten Störgeräusche erzeugen. (Und der GP-Schlüssel geht definitiv)

Was könnte das denn sonst noch sein? :o

Beitrag von „Sascha“ vom 13.9.2021, 17:11

Servus!

Eventuell könnte ja auch der Empfänger einen Weg haben!?

Sascha

Beitrag von „Seppl2202“ vom 13.9.2021, 17:36

Kann ich meinen GP-Schlüssel gefahrlos im Cooper anlernen? Dann könnte man relativ einfach den Empfänger testen. Bzw bekomme icj den GP-Schlüssel da nach dem anlernen wieder raus? (Stecker am Spiegel für 30 Minuten ziehen etc.)