

technische Frage

R53

0234/1237 Ladedruck

Beitrag von „Molo456“ vom 19.9.2021, 14:31

Hallo zusammen,

bei mir ist momentan die MKL am leuchten.

Kurz Mal ausgelesen spuckt er mir folgende Fehlermeldungen aus.

Ist jedoch kein Leistungsabfall bemerkbar.

[IMG_20210911_192735.jpg](#)

Denke es ist der Saugrohr-Druckfühler fritte (12140872648) über dem Kühlwasserthermostat.
Lieg ich da richtig?

Und lieber original BMW geholt (90€) oder von Febi/NGK (~40€)?

LG Moritz

Beitrag von „Sascha“ vom 19.9.2021, 17:50

Servus,

Jup ist der Sensor!

Wenn nicht original, dann von Delphi.

Die funktionieren und das auch länger.

Sascha