

Beitrag von „daniel_one“ vom 13.11.2021, 12:51

Hallo Zusammen 😊 ,

seit heute macht mein Mini R50 ein schlagendes Geräusch was mit erhöhter Drehzahl leiser wird bzw. nicht mehr wahrnehmbar ist. 🤔 🚗

Vor ca 3 Monaten ist ein überholter Zylinderkopf(Ventile neu & geplant), eine neue Nockenwelle und neue Rollenkippebel eingebaut worden nach Ventilschaden.

Im gleichen Zuge habe ich auch die Kettenschienen und den Kettenspanner neu gemacht.

Der Motor läuft normal , macht nur eben dieses Geräusch , so dass ich jetzt erstmal Probleme im Ventiltrieb ausschliessen würde.

Ich hänge 2 Videos bei und hoffe das man damit was anfangen kann.

[Mini Cooper Problem Youtube](#)

[Mini Cooper Problem Youtube 2](#)

Bitte sag mir einer es ist nur der Kettenspanner..... 🤔 🚗

Beitrag von „Msth“ vom 13.11.2021, 12:57

Hört sich extrem nach Steuerkette und Kettenspanner an. Wurde da nix gemacht, wenn der Kopf eh schon runter war, wäre das easy gewesen.

Grüße Mo

Beitrag von „Minidonr53“ vom 13.11.2021, 15:28

Könnte auch sein das es von den Kipphebeln kommt, dort sind so kleine (ich nenne sie mal Hülsen) zwischen den Hydros und den Ventilen drauf. Da ja alles neu rein gekommen ist und beim Einbau der Kipphebelwellen es schon mal passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Sie sind Kippebelseitig befestigt. Auf jeden Fall mal den Ventildeckel abmachen. Dort wirst du wahrscheinlich sehen wo dein Geräusch herkommt. Kette checken ob sie gespannt ist und ob die 16 Hülsen noch alle vorhanden sind. Sollte eine fehlen könnte dass dein Geräusch sein da du dann eventuell einen Luftspalt zwischen hydro und Ventil hast und das dann ein schön schlagendes Geräusch macht.